

Nabídka na poskytování služby – BO / ZDU 6 / ukládání *)

na základě požadavkového listu č. 39/2019
podle dohody č. 175110187 + dodatek č. 1,2

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: [redacted] ředitel VZ 551200 Stará Boleslav Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Poskytovatel: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Jehož jménem jedná: [redacted] pověřený výkonem funkce ředitele VOP CZ, s.p. Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	Tank bojový T-72M4CZ	Uživatel techniky: VÚ 4423 Dislokace techniky: Přáslavice [redacted] velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení Zástupce uživatele: [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):	
Evidenční číslo:	861-42-41/001		
Rok výroby:	01. 01. 1986		
SOJ ano/ne; rozsah: *)	Ano – Konečná kontrola		

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy v rozsahu cenové kalkulace.

Místo: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Termín (doba) ukončení poskytování služby: 31.10. 2019

Nabídková cena:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Celková cena
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Poddodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
				89 555,00

Nabídková cena celkem **89 555,00 Kč bez DPH 108 361,55 Kč s DPH.**

Zástupce poskytovatele: [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Šenově u Nového Jičína dne: 25. 09. 2019

Poskytovatel: [redacted]
pověřený ředitel VOP CZ, s.p.
(elektronický podpis)

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne:

Objednatel: [redacted]
ředitel VZ 551200 Stará Boleslav
(elektronický podpis)

Legenda: Přílohou potvrzené „Nabídky“ je: a) Kontrolní zápis z provedené defektace (příloha č. 6 této RD)

b) Rozpad nabídkové ceny (příloha č. 5, list č. 2 této RD)

c) Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ (příloha č. 5, list č. 3 této RD)

*) nehodící se škrtněte



P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč / 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	Běžná oprava									
1	zjištění příčiny závad die PL - nadměrné přehřívání převodovky a ověření funkce převodovky. Oprava zahrnuje zkušební jízdu (10 km), stažení a vyhodnocení dat z diagnostického systému motoru a převodovky (závada diagnostikou nezaznamenaná), demontáž pohonné jednotky, připojení na zkušební stěnu, doplnění chladicí kapaliny, provedení testu na zkušebním zařízení, kontrolu el. kabeláže. Zpětná montáž PJ do tanku. Závada - nadměrné přehřívání převodovky se neprojevila.									
2	zjištění příčiny závady die PL - nelze řadit zpětný chod. Oprava zahrnuje stažení diagnostických dat (závada zaznamenaná od 25. 4. 2019 nepravdivě), kontrola na stěnu viz bod č. 1, kontrola kabelového svazku "korba - pohonná jednotka" - závada v konektoru kabelu, následná oprava kabelového svazku korby M2									
3	kontrola funkce snímače hladiny chladicí kapaliny. Závada ve snímači, výměna čidla snímače									
4	seřízení táhel řízení tanku									
5	oprava tlačítka přibrzdování									
6	provedení zkušební jízdy, předání OKK ŠOJ, předání odbytu									
CELKEM běžná oprava				77,0		4 932,00	0,00	84 623,00	89 555,00	108 361,55